

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

CODIGO: 001	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 2024-07-05	G03	
Nº de TRÁMITE SITRAA: PLATA-UNPA-2024-001-00			

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración:	Administración Zona: Empresa Especial	1.2 Permiso:	OJO Y LINDERO
1.3 Zona de Bepelinas (según PPA referencial):	Lugano Espeja	1.4 Beneficiario (familia/comunidad):	SAN JOSE DE
1.5 Nº Proceso Intercomunal (referencial):		1.6 Ubicación:	CALLE 3 DE NOVIEMBRE Y PARAGUAYANA NOROCCIDENTAL
1.7 Proceso de Ejecución:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	1.8 Uso de Suelo:	R-Residencial
1.9 Punto de Georreferencia (Coordenadas TMO):		1.10 Ubicación del Proyecto:	

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público <input type="checkbox"/> Vialidad <input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura <input type="checkbox"/>	2.3 ID Vial:	NO
2.2 Nombre del requerimiento:	REPARACIÓN DE BARRIO DE SAN JUAN UBICADO EN LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO SAN JOSE DE PARAGUAYANA NOROCCIDENTAL		
Desde:	PARAGUAYANA		
Hasta:	CALLE 3 DE NOVIEMBRE		

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	SI	X	NO	3.2 Tránsito Vial (APROBADO):	N/A	SI	X	NO
3.2 Afectaciones:	N/A	SI	X	NO	3.3 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO
3.3 Barrio Regularizado:	N/A	SI	X	NO	3.4 Porcentaje de consolidación:				

Observaciones:	Observaciones:
----------------	----------------

3.7 Adecuado:	SI	NO	X	3.8 Agua Potable:	SI	NO	
Observaciones:				Observaciones:			

3.9 Interferencia con MetroD:	SI	NO	X	3.10 Uso de Suelo:	Comercial	Residencial	X
-------------------------------	----	----	---	--------------------	-----------	-------------	---

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos			
5.1.1 Tipo de Intervención:	5.1.2 Longitud / Ancho:	5.1.3 Área (m ²):	5.1.4 Estado del sitio de Intervención:
	3,33 m	3,33 m	Buena <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/>
		3,33 m ²	5.1.5 Capa de Rodadura:
5.1.6 Detalles y alcance de la Intervención:			
REHABILITACIÓN DEL VILLO DE LINDERO EN QUE SE UBICAN EN LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE			

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

5.2.1 Estado Referencial de la Intervención: USD: 50.00

5.2.2 Estado Referencial de la Intervención:

5.2.3 Capa de Rodadura:

5.2.4 Costo Referencial de la Intervención:

5.2.5 Costo Referencial de la Intervención:

5.2.6 Costo Referencial de la Intervención:

5.2.7 Costo Referencial de la Intervención:

5.2.8 Costo Referencial de la Intervención:

5.2.9 Costo Referencial de la Intervención:

5.2.10 Costo Referencial de la Intervención:

5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 Costo Referencial de la Intervención:	USD:	50.00	en USD*
---	------	-------	---------

*Valores referenciales basados en los análisis de costos unitarios (APJU) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)

6. ANÁLISIS JURÍDICO

6.1 No es legítimamente factible en vista de las observaciones hechas por el área técnica.

7. ANÁLISIS SOCIAL

7.1 No es socialmente factible en vista de las observaciones hechas por el área técnica.

8. FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1
