

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13 de Junio de 2024
Nro. TRÁMITE SITRA:	GADDMQ-AZMS-DZAF-UZA-2024-0802-E

Presupuestos Participativos
2024

Administración Zonal
Manuela Sáenz



1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	ADMINISTRACIÓN ZONLA MANUELA SAENZ			1.2 Parroquia	PUENGASI
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	MANUELA SAENZ			1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna:	SEGUNDA Y
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	216052			1.6 Ubicación:	Francisco Matiz y Maria Sarasti
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI		NO	X	1.8 Uso de Suelo: Residencial urbano de baja densidad - 2
1.9 Punto de Georreferencia: Coordenadas TMQ					
X: 778487	Y: 9974210	(Inicio del Proyecto)		X: 778543	Y: 9974210 (Fin del Proyecto)
X: 778485	Y: 9974189	(Inicio del Proyecto)		X: 778544	Y: 9974209 (Fin del Proyecto)

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	x	Vialidad		Infraestructura	
2.2 Nombre del requerimiento:	Intervención en predio municipal 216052, desde Calle Francisco Matiz y Maria Sarastí hasta María Sarastí y Chambi, barrio Monjas Medio, parroquia Puengasí				2.3 ID Via:	Local
Desde:	Calle Francisco Matiz y Maria Sarastí					
Hasta:	María Sarastí y Chambi					

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	SI	N/A	NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	x	NO	
3.3 Afectaciones:	N/A	SI		NO	x	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	x	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	SI	x	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	90 %				



Observaciones:



Observaciones:

3.7 Alcantarillado:	SI	x	NO	3.8 Agua Potable	SI	x	NO
---------------------	----	---	----	------------------	----	---	----



Observaciones:



Observaciones:

3.9 Interferencia con MetroQ:	SI		NO	x	3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	x
En el sector no existe influencia directa del MetroQ					Residencial/Comercial			

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención :	Vía		5.1.2 Estado del sitio de Intervención:			
5.1.3 Longitud / Ancho :	43m	1m	Bueno	x	Regular	Malo
5.1.4 Área (m2) :	43m2		5.1.5 Capa de Rodadura : Adoquín			
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :	Colocación de pasamanos sobre muro existente, colocación de un cerramiento de malla a lo largo de la parte superior del muro aporticado					

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

0

5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:	\$ 5600.00	SIN INCLUIR IVA
----------------------------------------------	------	------------	-----------------

*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

