

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11-06-2038
Nro. TRÁMITE SITRA:	GADDMQ-AZMS-DZAF-UZA-2024-0799-E

Presupuestos
Participativos
2024

Administración Zonal
Manuela Sáenz



1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SÁENZ			1.2 Parroquia	SAN JUAN
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	Z2 (ZC)			1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna:	SAN JUAN
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	800610			1.6 Ubicación:	MONTEVIDEO Y DELFILO TORRES
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI	NO	X	1.8 Uso de Suelo:	(E) Equipamiento
1.9 Punto de Georreferencia: Coordenadas TMQ					
X: 777491.5	Y: 9976528	(Inicio del Proyecto)	X: 777542	Y: 9976528	(Fin del Proyecto)
X: 777518.3	Y: 9976519.6	(Inicio del Proyecto)	X: 777550.3	Y: 9976571	(Fin del Proyecto)

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	X	Vialidad	Infraestructura	
2.2 Nombre del requerimiento:	INTERVENCIÓN VIAL CALLE DELFILO TORRES, DESDE CALLE MONTEVIDEO HASTA CALLE MEXICO, BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA SAN JUAN			2.3 ID Via:	1680
Desde:	CALLE MONTEVIDEO				
Hasta:	CALLE MEXICO				

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	SI	NO	X	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	X	NO
3.3 Afectaciones:	N/A	SI	NO	X	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	85 %			

Observaciones:



Observaciones:



3.7 Alcantarillado:	SI	X	NO
---------------------	----	---	----

3.8 Agua Potable	SI	X	NO
------------------	----	---	----

Observaciones:



Observaciones:



3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X
-------------------------------	----	----	---

3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	X
-------------------	-----------	-------------	---

En el sector no existe influencia directa del MetroQ

Residencial/Comercial

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención :	ESPACIO PÚBLICO			5.1.2 Estado del sitio de Intervención:	Bueno	X	Regular	Malo
5.1.3 Longitud / Ancho :	120m	8m						
5.1.4 Área (m2) :	960m2		5.1.5 Capa de Rodadura :	ADOQUINADO				
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :	SE PLANTEA LA REHABILITACIÓN DEL MURO YA QUE NO HA RECIBIDO MANTENIMIENTO, ESTAN TAPADOS LOS DRENES Y HAY SOCAVAMIENTO, EN LA PARTE POSTERIOR EXISTE ACUMULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y EN LA PARTE SUPERIOR SUPERIOR HAY ESTACIONAMIENTOS QUE AFECTAN LA CARGA DEL MURO, ADEMAS DE IMPLEMENTAR SEÑALETICA VERTICAL Y ADOQUINADO EN CIERTAS PARTES AFECTADAS Y ARREGLO DE ACERAS							

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

0

5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:	\$ 8000	SIN INCLUIR IVA
--	------	---------	-----------------

*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

6. ANÁLIS JURÍDICO

OBRA CON AVAL TÉCNICO, NO GENERA AFECTACIONES

7. ANÁLIS SOCIAL

Esta inserto en la normativa de la OM 038, contribuye al cumplimiento del PMDOT, y contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida del sector

8. FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1



Fotografía 2




Fotografía 3



Fotografía 4



9. CROQUIS



10. RECOMENDACIONES

El pedido es **FACTIBLE** por cuanto **ES NECESARIO LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL MURO, REVOCADOS Y ACERA EN UN SOLO PEDIDO**

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible:

11.2 No Factible

12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre:	MANUELA ROSA COBO QUINTANA
12.2 Teléfono de contacto:	0999200392
12.3 Dirección:	manuelacoboq@gmail.com
12.4 Barrio en el que vive:	ASAMBLEA BARRIAL SAN JUAN

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
Ing. Raisa Vera M.	Arq. Alex Bonilla S.	Mgs. Marcelo Albuja G.
TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA	DIRECTOR HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
Abg. Byron Cueva A.	Mgs. Roberto Carpio R.	Sr. Luis Robles P.
DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA	DIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
Aprobado por:		
F:	F:	F:
	Mgs. Hernan Alejandro Ortiz D.	
	ADMINISTRADOR ZONAL	