

## FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 2024-06-18  
 Nro. TRÁMITE SITRA: GADDMQ-AZC-DZAF-UZA-2024-0926-E

Presupuestos Participativos  
 2024

Secretaría General de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación  


### 1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	Administración Zonal Calderón	1.2 Parroquia:	CALDERON
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	CALDERON	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna :	EL INCA
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	1355219	1.6 Ubicación:	<a href="https://maps.app.goo.gl/LmjnWnhwUQp67ukS7">https://maps.app.goo.gl/LmjnWnhwUQp67ukS7</a>
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI	NO	
1.8 Uso de Suelo:		Residencial Urbano	
<b>1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas TMQ</b>			
X=506415.5	Y=9987130.20	(Inicio del Proyecto)	X=506500.3
		(Fin del Proyecto)	Y=9987214.60
		(Inicio del Proyecto)	(Fin del Proyecto)

### 2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	X	Vialidad		Infraestructura
2.2 Nombre del requerimiento:	CONSTRUCCION DE BORDILLO Y ADOQUINADO DE LA CALLE MIGUEL DE SANTIAGO				2.3 ID Vía:
Desde:	MIGUEL DE SANTIAGO				Local
Hasta:	MIRAMELINDA				

### 3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	X	SI	NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	NO	
3.3 Afectaciones:	N/A		SI	X	NO	N/A	SI	NO	
3.4 Red Eléctrica:									
3.5 Barrio Regularizado:	N/A		SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:			
Observaciones: En la calle Miguel de Santiago existen afectaciones de cerramientos a ambos lados de la calle. Con respecto a la calle José Moscoso, existe una afectación en la intersección con la calle Miramelinda.					Observaciones:				
3.7 Alcantarillado:		SI	X	NO	3.8 Agua Potable		SI	X	NO
Observaciones:					Observaciones:				
3.9 Interferencia con MetroQ:		SI		NO	X	3.10 Uso de Suelo	Comercial		Residencial
En el sector no existe influencia directa del MetroQ					Residencial Urbano RUM-3				

### 5. ANÁLISIS TÉCNICO

#### 5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención :								
5.1.3 Longitud / Ancho :	125,00 m	6,00 m	5.1.2 Estado del sitio de Intervención:					
5.1.4 Área (m2) :	750,00 m2	5.1.5 Capa de Rodadura :		TIERRA				
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :	(250 M) BORDILLO Y ADOQUINADO(750M2)							

### 5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

#### 5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:		SIN INCLUIR IVA
--	------	--	-----------------

\*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

### 6. ANÁLISIS JURÍDICO

--

### 7. ANÁLISIS SOCIAL

--

**8. FOTOGRAFÍAS**

**Fotografía 1**



**Fotografía 2**




**Fotografía 3**



**Fotografía 4**

**9. CROQUIS**



**10. RECOMENDACIONES**

EXISTE AFECTACIONES EN AMBAS CALLES. MIGUEL DE SANTIAGO Y JOSÉ MOSCOSO

**11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)**

11.1 Factible:  11.2 No Factible:  X

**12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE**

<b>12.1 Nombre:</b>	MARIA CLEMENCIA YAJAMIN LINCANGO
<b>12.2 Teléfono de contacto:</b>	989808472
<b>12.3 Dirección:</b>	MIGUEL DE SANTIAGO Y JOSÉ MOSCOSO
<b>12.4 Barrio en el que vive:</b>	EL INCA DE CALDERON

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
F:	F:	F:
Ing. Paola Silva	Mgs. Jessica Castillo	Ec. Doris Gómez
<b>TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA</b>	<b>DIRECTOR/A HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>
<b>Revisado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
F:	F:	F:
Abg. Lorena Donoso	Lic. Javier Cañar	Lic. Ana Lomas
<b>DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA</b>	<b>DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	<b>DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>
	<b>Aprobado por:</b>	
	F:	
	Mgs. David Paz	
	<b>ADMINISTRADOR/A ZONAL</b>	