

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2024-06-13
Nro. TRÁMITE SITRA:	GADDMQ-AZC-DZAF-UZA-2024-0513-E

Presupuestos
Participativos
2024

Secretaría General
de Coordinación Territorial,
Gobernabilidad y Participación 

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	Administración Zonal Calderón	1.2 Parroquia:	Calderón
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	Calderón	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna:	Barrio Mariana de Jesús
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	532002	1.6 Ubicación:	https://maps.app.goo.gl/yd3CSaqVfC4fztA99
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI NO X	1.8 Uso de Suelo:	(M) Múltiple
1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas TMQ			
X: 508563.86	Y: 9991041.08	(Inicio del Proyecto) X:	Y: (Fin del Proyecto)
X:	Y:	(Inicio del Proyecto) X:	Y: (Fin del Proyecto)

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	X	Vialidad	Infraestructura
2.2 Nombre del requerimiento:	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE ELIAS GODOY DEL TRAMO ENTRE LAS CALLES E1C Y DE LOS FUNDADORES, BARRIO MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN			2.3 ID Via: LOCAL
Desde:	CALLE DE LOS FUNDADORES			
Hasta:	CALLE "1"			

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	X	SI	NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	X	NO
3.3 Afectaciones:	N/A	SI	NO	X	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	90%			

Observaciones: Verificar en el diseño la necesidad de implementación de sumideros para recolección de aguas pluviales

Observaciones: De conformidad al Oficio Nro. GADDMQ-SGCTGYP-DMCT-2024-0172-O, mismo que en relación al oficio Nro. EPMMOP-GG-2024-1342-O, en el cual la EPMMOP remite matriz de obras a ejecutarse en el 2024, se observa que la EPMMOP tiene planificado ejecutar este tramo.

3.7 Alcantarillado:	SI	X	NO	3.8 Agua Potable	SI	X	NO
---------------------	----	---	----	------------------	----	---	----

Observaciones:

Observaciones:

3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X	3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	X
En el sector no existe influencia directa del MetroQ				Residencial/Comercial			

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención:	VIA			5.1.2 Estado del sitio de Intervención:	Buena	Regular	X	Mala
5.1.3 Longitud / Ancho:	124.53 m	6.00 m		5.1.5 Capa de Rodadura:				
5.1.4 Área (m2):	747.18 m2							
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención:	LA INTEGRACIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LAS CALLES ELIAS GODOY SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES, PARA LO CUAL ES NECESARIO LA INTERVENCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO TENIENDO BENEFICIARIOS DIRECTOS DE 100 PERSONAS Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS DE 150 PERSONAS.							

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:		SIN INCLUIR IVA
--	------	--	-----------------

*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

6. ANÁLISIS JURÍDICO

7. ANÁLISIS SOCIAL

8. FOTOGRAFÍAS



9. CROQUIS



10. RECOMENDACIONES

No es factible la intervención, debido a que este tramo ya será intervenido por la EPMMOP en el 2024, de conformidad al Oficio Nro. GADDMQ-SGCTGYP-DMCT-2024-0172-O, mismo que en relación al oficio Nro. EPMMOP-GG-2024-1342-O, se remite matriz de obras a ejecutarse en el 2024.

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible: 11.2 No Factible: X

12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre:	Mónica Molina Cruz
12.2 Teléfono de contacto:	0992889677
12.3 Dirección:	Calle Elias Godoy
12.4 Barrio en el que vive:	Mariana de Jesús

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
MGS. CAMILO MORA	MGS. JESSICA CASTILLO	ECON. DORIS GÓMEZ
TÉCNICA UNIDAD DE OBRA PÚBLICA	DIRECTORA HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
ABG. LORENA DONOSO	LCDO. JAVIER CAÑAR	LCDA. ANA LOMAS
DIRECTORA ASESORÍA JURÍDICA	DIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTORA DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
Aprobado por:		
F:		
	MGS. DAVID FABIÁN PAZ	
ADMINISTRADOR ZONAL		