

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/06/2024
Nro. TRÁMITE SITRA:	GADDMQ-AZMS-DZAF-UZA-2024-0950-E

Presupuestos Participativos
2024



1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SÁENZ	1.2 Parroquia:	Itchimbia
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	Urbana	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna:	La Floresta
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	679012	1.6 Ubicación:	ESCALINATA N24
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI	NO	X

1.9 Punto de Georreferencia: Coordenadas TMQ

X: 780494	Y: 9977049	(Inicio del Proyecto)	X: 780533	Y: 9977049	(Fin del Proyecto)
X: 780495	Y: 9977073	(Inicio del Proyecto)	X: 7805515	Y: 9977059	(Fin del Proyecto)

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	X	Vialidad	Infraestructura
2.2 Nombre del requerimiento:	INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA N24, DESDE CALLE RAFAEL LEON LARREA HASTA EL FINAL DE LA ESCALINATA, BARRIO LA MERCED DE FLORESTA, PARROQUIA ITCHIMBIA			2.3 ID Vía: ESCALINATA
Desde:	CALLE RAFAEL LEON LARREA			
Hasta:	HASTA EL FINAL DE LA ESCALINATA			

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	SI	NO	X	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	X	NO
3.3 Afectaciones:	N/A	SI	NO	X	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	100 %			

Observaciones:



Observaciones:



3.7 Alcantarillado:	SI	X	NO	3.8 Agua Potable	SI	X	NO
---------------------	----	---	----	------------------	----	---	----

Observaciones:



Observaciones:



3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X	3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	X
En el sector no existe influencia directa del MetroQ				Residencial/Comercial			

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención :	ESCALINATA	5.1.2 Estado del sitio de Intervención:	Bueno	X	Regular	Malo
5.1.3 Longitud / Ancho :	60m	3m				
5.1.4 Área (m2) :	180m2	5.1.5 Capa de Rodadura :	CEMENTO			
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :	NO ES FACTIBLE LA ESCALINATA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, NO EXISTEN FISURAS EN LAS HUELLAS NI CONTRAHUELLAS SE RECOMIENDA CANALIZAR PARA UN MANTENIMIENTO RUTINARIO CON LOS MORADORES MEDIANTE MINGAS CON LA COLABORACION DE INSTITUCIONES COMO EMASEO Y LA EPMMP-Q					

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

0

5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:	\$ 0.00	SIN INCLUIR IVA
--	------	---------	-----------------

*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

**6. ANÁLIS JURÍDICO
CON JUSTIFICATIVO TÉCNICO**

7. ANÁLIS SOCIAL


Está inserto en la normativa de la OM 038, contribuye al cumplimiento del PMDOT, y contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida del sector

8. FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



9. CROQUIS



10. RECOMENDACIONES

NO ES FACTIBLE

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible:

11.2 No Factible

12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre:

SRTA . MARIA BELEN DELGADO BARAHONA

12.2 Teléfono de contacto:

984231016

12.3 Dirección:

LA FLORESTA

12.4 Barrio en el que vive:

La Floresta

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
Ing. Jose Garcia	Ing. Alex Bonilla S.	Mgs. Marcelo Albuja G.
TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA	DIRECTOR HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
Abg. Byron Cueva A.	Mgs. Roberto Carpio R.	Sr. Luis Robles P.
DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA	DIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
Aprobado por:		
F:	F:	F:
	Mgs. Hernan Alejandro Ortiz D.	
	ADMINISTRADOR ZONAL	