

**FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA**

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 2024-06-14  
 Nro. TRÁMITE SITRA: GADDMQ-AZC-DZAF-UZA-2024-0668-E

Presupuestos Participativos  
2024

Secretaría General de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación 

<b>1. INFORMACIÓN BÁSICA</b>			
1.1 Administración Zonal:	Administración Zonal Calderón		1.2 Parroquia: Calderón
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	Calderón		1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna: Collas
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	699462		1.6 Ubicación: <a href="https://maps.app.goo.gl/NITBssDhQLd17RnB6">https://maps.app.goo.gl/NITBssDhQLd17RnB6</a>
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI	NO	X
1.8 Uso de Suelo: (RUM-3) Residencial Urbano de Med			

<b>1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas TMQ</b>					
x: 509050.29	y: 9989803.70	(Inicio del Proyecto)	X:	Y:	(Fin del Proyecto)
X:	Y:	(Inicio del Proyecto)	X:	Y:	(Fin del Proyecto)

<b>2. REQUERIMIENTO</b>			
2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	X	Vialidad
2.2 Nombre del requerimiento:	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO PASAJE (DESDE CALLE DE LOS VENCEDORES) DE BARRIO COLLAS, PARROQUIA CALDERÓN		2.3 ID Via: LOCAL
Desde:	De los Vencedores		
Hasta:	Pasaje S/N		

<b>3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES</b>											
3.1 Propiedad Municipal:	N/A	X	SI	NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	X	NO		
3.3 Afectaciones:	N/A	SI	NO	X	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO		
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	70%					

**Observaciones:** Verificar en el diseño la necesidad de implementación de sumideros para recolección de aguas pluviales

3.7 Alcantarillado:	SI	X	NO	3.8 Agua Potable	SI	X	NO
<b>Observaciones:</b>							

3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X	3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	X
En el sector no existe influencia directa del MetroQ				Residencial/Comercial			

<b>5. ANÁLISIS TÉCNICO</b>								
<b>5.1 Aspectos Físicos</b>								
5.1.1 Sitio de Intervención:	VIA			5.1.2 Estado del sitio de Intervención:	Bueno	Regular	X	Malo
5.1.3 Longitud / Ancho:	141,09 m	6,00 m						
5.1.4 Área (m2):	846,54 m2			5.1.5 Capa de Rodadura:	TIERRA			
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención:	LA INTEGRACIÓN DE ADOQUINADO EN PASAJE S/N SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES, PARA LO CUAL ES NECESARIO LA INTERVENCIÓN DE ADOQUINADO TENIENDO BENEFICIARIOS DIRECTOS DE 50 PERSONAS Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS DE 90 PERSONAS.							

**5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO**

La Dirección Administrativa Financiera tramitará la asignación de los recursos presupuestarios y gestionará los requerimientos en todas las fases de Contratación Pública del proyecto de Presupuestos Participativos garantizando la correcta ejecución presupuestaria conforme a lo planificado.

<b>5.3 Aspectos Presupuestarios</b>			
5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:	\$30.000,00	SIN INCLUIR IVA

\*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

**6. ANÁLISIS JURÍDICO**

Una vez que el área técnica ha verificado que la vía se encuentra aprobada por trazado vial o en el PUGS, así como también a realizado el estudio de pertinencia técnica al cumplir la vía con la normativa metropolitana para esta clase de obras, se emite criterio favorable,

**7. ANÁLISIS SOCIAL**

“La Dirección de Participación Ciudadana liderará el proceso asegurando el cumplimiento del marco normativo, encargándose del relacionamiento con la comunidad, socializaciones y lo pertinente al conocimiento en territorio de obras y proyectos sociales”.

Este requerimiento de obra ha sido resultado del proceso iniciado en enero de 2024, en el marco de la normativa vigente sobre Presupuestos Participativos. Las fichas con requerimientos fueron receptadas hasta el 31 de marzo de 2024. Se realizaron socializaciones sobre la metodología de presentación en los diferentes sectores de la parroquia de Calderón y Llano Chico, así como con las comunas. La Dirección Zonal de Participación Ciudadana acompañó a la ciudadanía en todo el proceso desde la presentación de fichas, hasta la inspección de prefactibilidad.

**8. FOTOGRAFÍAS**


Fotografía 1



Fotografía 2




Fotografía 3



Fotografía 4



**9. CROQUIS**



**10. RECOMENDACIONES**

ES FACTIBLE LA IMPLEMENTACIÓN DE ADOQUINADO, ES POR ELLO QUE SE RECOMIENDA ANALIZAR Y EVALUAR SUMIDEROS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.

**11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)**

11.1 Factible:  X  11.2 No Factible

**12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE**

12.1 Nombre: Juan Manuel Simbaña Simbaña  
 12.2 Teléfono de contacto: 0959069566  
 12.3 Dirección: Mariana de Jesús  
 12.4 Barrio en el que vive: Collas

Elaborado por:		Revisado por:		Revisado por:	
F:		F:		F:	
ING. MICHAEL CASTILLO		MGS. JESSICA CASTILLO		ECON. DORIS GÓMEZ	
TÉCNICA UNIDAD DE OBRA PÚBLICA		DIRECTORA HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS		DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Revisado por:		Revisado por:		Revisado por:	
F:		F:		F:	
ABG. LORENA DONOSO		LCDO. JAVIER CAÑAR		LCDA. ANA LOMAS	
DIRECTORA ASESORÍA JURÍDICA		DIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA		DIRECTORA DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	
Aprobado por:					
		F:			
MGS. DAVID FABIÁN PAZ ADMINISTRADOR ZONAL					