

## FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 2024-06-24  
 Nro. TRÁMITE SITRA: GADDMQ-AZT-DZAF-UZA-2024-0546-E

Presupuestos Participativos 2024

Secretaría General de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación

### 1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	Administración Zonal Tumbaco	1.2 Parroquia:	Tababela
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	Administración Zonal Tumbaco	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna :	Oyambarillo Taba
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	5147336	1.6 Ubicación:	<a href="https://maps.app.goo.gl/somkd1Dc5bMJFTqn7">https://maps.app.goo.gl/somkd1Dc5bMJFTqn7</a>
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/>	1.8 Uso de Suelo:	(RRR) Residencial Rural Restringido
<b>1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas TMQ</b>			
X: 518338.8576	Y: 9978332.9542	(Inicio del Proyecto)	X: 518448.0563
		(Fin del Proyecto)	Y: 9978549.7932
		(Inicio del Proyecto)	(Fin del Proyecto)


### 2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/>	Vialidad <input type="checkbox"/>	Infraestructura <input type="checkbox"/>
2.2 Nombre del requerimiento:	TRAZADO VIAL, ALCANTARILLADO, BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE SAN LUCAS DESDE CALLE SAN IGNACIO HASTA CALLE SAN PABLO, COMUNA OYAMBARILLO TABA, PARROQUIA TABABELA.		2.3 ID Vía: <small>No se encuentra en la Estructura Vial PUGS (Ord. 003 -2024)</small>
Desde:	Calle San Ignacio		
Hasta:	Calle San Pablo		

### 3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	X	SI	NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	NO	X
3.3 Afectaciones:	N/A	X	SI	NO	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	60%			

**Observaciones:** Clasificación de suelo (SR) Suelo Rural



**Observaciones:**



3.7 Alcantarillado:	SI	NO	X	3.8 Agua Potable	SI	NO	X
<b>Observaciones:</b> No se observa tapas de acceso a pozos correspondientes a la red de alcantarillado.				<b>Observaciones:</b> No se observan acometidas de agua potable en los predios habitados.			

3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X	3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	X
En el sector no existe influencia directa del MetroQ				Uso suelo específico: (RRR) Residencial Rural Restringido			

### 5. ANÁLISIS TÉCNICO

#### 5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención :	Vía	5.1.2 Estado del sitio de Intervención:	Bueno	X	Regular	Malo
5.1.3 Longitud / Ancho :	251,00 m / 10,00 m	5.1.5 Capa de Rodadura :	De tierra y cesped sin aceras ni bordillos			
5.1.4 Área (m2) :	2510,00 m2	5.1.6 Detalles y alcance de la intervención : REPLANTEO, EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE, POSIBLE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, BORDILLOS, SUB BASE, BASE, CAMA DE ARENA, CAPA DE RODADURA TIPO ADOQUINADO Y OTRAS OBRAS MENORES Y ACTIVIDADES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA VÍA.				

### 5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

Para su ejecución, esta obra deberá constar dentro de la planificación operativa anual 2025, en donde se evidenciará la asignación presupuestaria de acuerdo a la disponibilidad del techo del proyecto; con lo descrito, se realizará la respectiva ejecución presupuestaria de las obras de Presupuestos Participativos y los procesos de acompañamiento en la fase precontractual, contractual y de ejecución de las obras

#### 5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:	\$112.950,00	SIN INCLUIR IVA
--	------	--------------	-----------------

\*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP



**10. RECOMENDACIONES**

**Recomendación técnica:** SE RECOMIENDA LA NO PREFACTIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN VIRTUD DE QUE LA CALLE NO CUENTA CON TRAZADO VIAL, NO CONSTA DENTRO DE LA ESTRUCTURA VIAL PUGS (Ord. 003 -2024), NO CUENTA CON RED DE ALCANTARILLADO NI AGUA POTABLE. CABE INDICAR ADEMÁS QUE LA CALLE SE ENCUENTRA EN SUELO RURAL.



**Recomendación social:** se debe solicitar el alcantarillado al ente competente

**11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)**

11.1 Factible:  11.2 No Factible  X

**12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE**

12.1 Nombre: Luis Humberto Llano Lema  
 12.2 Teléfono de contacto: 995050717  
 12.3 Dirección: lhll2011@hotmail.com  
 12.4 Barrio en el que vive: Comuna de Oyambarillo

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
F: 	F: 	F: 
ARQ. RAÚL JÁCOME H. TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA	ARQ. JENNY ARIAS Z. DIRECTOR/A HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	MSC. FERNANDA AYALA N. DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA
<b>Revisado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
F: 	F: 	F: 
DRA. M. MONTENEGRO A. DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA	SOC. AKÁNGAU VITERI T. DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ECON. MIRIAN GUERRERO S. DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
	<b>Aprobado por:</b>	
	F: 	
	MSC. JULIO VALDIVIESO S. ADMINISTRADOR/A ZONAL	

