

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2024-06-18
Nro. TRÁMITE SITRA:	GADDMQ-AZT-DZAF-UZA-2024-0554-E



1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	Administración Zonal Tumbaco	1.2 Parroquia:	Cumbayá
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	Tumbaco	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna:	Yanazarapata
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	3606069	1.6 Ubicación:	https://maps.app.goo.gl/kL85RdW5rY5jg7626
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI NO X	1.8 Uso de Suelo:	Residencial
1.9 Punto de Georreferencia: Coordenadas TMQ			
X: 505280,2053	Y: 9976762,2238	(Inicio del Proyecto)	X: 505567,6117 Y: 9976881,3215 (Fin del Proyecto)

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	X	Vialidad		Infraestructura	
2.2 Nombre del requerimiento:	REHABILITACIÓN DE LA CALLE DEMETRIO AGUILERA MALTA DESDE CALLE ELISA MARIÑO DE CARVAJAL HASTA FIN DE PASAJE, BARRIO YANAZARAPATA, PARROQUIA TUMBACO.				2.3 ID Vía:	Local
Desde:	CALLE ELISA MARIÑO DE CARVAJAL					
Hasta:	FIN DE PASAJE					

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	X	SI		NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A		SI		NO	X
3.3 Afectaciones:	N/A		SI		NO	3.4 Red Eléctrica:	N/A		SI	X	NO	
3.5 Barrio Regularizado:	N/A		SI		NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	60					
Observaciones:												
3.7 Alcantarillado:		SI	X		NO	3.8 Agua Potable		SI	X		NO	
Observaciones:												
3.9 Interferencia con MetroQ:		SI			NO	3.10 Uso de Suelo	Comercial		Residencial		X	
En el sector no existe influencia directa del MetroQ	[SU] Suelo Urbano											

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención:	VIA		5.1.2 Estado del sitio de Intervención:			
5.1.3 Longitud / Ancho:	370.00 m	7.00 m	Bueno	X	Regular	Malo
5.1.4 Área (m2):	2590.00 m2		5.1.5 Capa de Rodadura: ASFALTO MAL ESTADO			
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención:	La intervención pretende la excavación para mejoramiento de vía, implementación de estructura granular compactada, y capa de pavimento flexible de tipo adoquinado, bermas de confinamiento, entre otras actividades. Se recomienda la socialización de la obra y solventar el Inconveniente del Impedimento de acceso público.					

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

Para su ejecución, esta obra deberá constar dentro de la planificación operativa anual 2025, en donde se evidenciará la asignación presupuestaria de acuerdo a la disponibilidad del techo del proyecto; con lo descrito, se realizará la respectiva ejecución presupuestaria de las obras de Presupuestos Participativos y los procesos de acompañamiento en la fase precontractual, contractual y de ejecución de las obras.

5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:	\$130,000.00	SIN INCLUIR IVA
--	------	--------------	-----------------

*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

6. ANÁLISIS JURÍDICO

En base a lo que dispone el artículo 100, 226 y 238 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art 3, literal g); Art 5; Art 84, Art 304 del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, considerando lo dispuesto en el art, 3,4,64 y 65 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, con base al Código Municipal, Ordenanzas vigentes y normativa que instruye los procesos de presupuestos participativos en el Distrito Metropolitano de Quito, como parte integrante del Comité Técnico Zonal del análisis de las solicitudes ciudadanas, la Asesoría Jurídica, concluye que: En ejercicio de los derechos de participación los ciudadanos presentan su requerimiento de intervención para un bien de uso público de propiedad municipal que se encuentra debidamente registrado, sin embargo, no se ha justificado la imposibilidad de ingreso público por lo que se contraviene lo dispuesto en el art 417 del COOTAD, de ahí que se emite criterio desfavorable.

7. ANÁLISIS SOCIAL

Es favorable debido a que beneficia a las familias que colindan con los predios, considerando que tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida.

8. FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1	Fotografía 2

Cumbayá 16