

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 2024-05-17
 Nro. TRÁMITE SITRA: GADOMQ-AZEA-DAZAF-UA-SG-2024-1550-E

Presupuestos
Participativos
2024

Comunidad Ciudadana
de Coordinación Territorial,
Gobernabilidad y Participación



1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	Administración Zonal Eloy Alfaro			1.2 Parroquia	San Bartolo
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	Eloy Alfaro			1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna :	SANTA ANITA 2
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	195673			1.6 Ubicación:	CALLE S11D PEDRO CAPIRO; CALLE OE5X; CALLE S11C LINO CURIMA Y CALLE OE5V LEXO BRUIS
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI	X	NO	1.8 Uso de Suelo:	(R) Residencial

1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas TMQ

X1=496063,31	Y1=9972252,73	(Inicio del Proyecto)	X3=	Y3=	(Fin del Proyecto)
X2=	Y2=	(Inicio del Proyecto)	X4=	Y4=	(Fin del Proyecto)


2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	Vialidad	SI	Infraestructura
2.2 Nombre del requerimiento:	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS; BARRIO SANTA ANITA 2, PARROQUIA SAN BARTOLO.			2.3 ID Via: LOCAL
Desde:	No Aplica			
Hasta:	No Aplica			

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	SI	X	NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	X	NO	
3.3 Afectaciones:	N/A	SI		NO	X	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	100,00%				

Observaciones:



Es un barrio

Observaciones:

Es un barrio ese encuentra consolidado en un 100%

3.7 Alcantarillado: SI X NO

Observaciones:

El sector cuenta con el servicio de alcantarillado

3.8 Agua Potable SI X NO

Observaciones:

El sector cuenta con el servicio de agua potable

3.9 Interferencia con MetroQ: SI X NO

SEGÚN IRM NO TIENE OBSERVACIONES POR EL METRO DE QUITO.

3.10 Uso de Suelo Comercial Residencial X

(E) Equipamiento

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención :	PREDIO		5.1.2 Estado del sitio de Intervención:	X	Bueno	Regular	Malo
5.1.3 Longitud / Ancho :	0,00 m	0,00 m	5.1.5 Capa de Rodadura :	ASFALTADO			
5.1.4 Área (m2) :	0,00 m2						

5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :

NO APLICA

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

NO CUMPLE CON LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, POR LO TANTO NO CORRESPONDE EL ANÁLISIS ECONÓMICO



10. RECOMENDACIONES




EL COMITÉ TÉCNICO EMITE CRITERIO NO FACRIBLE DENIDO A QUE TIENE RECTRICCIÓN POR LA EEQ. Y NO TIENE ACOMETIDAS DE SERVICIOS BÁSICOS.

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible: 11.2 No Factible:

12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre:	Alejandro Anibal Molina
12.2 Teléfono de contacto:	0983927713
12.3 Dirección:	LINO CURIMA Y LEXUS BRIS
12.4 Barrio en el que vive:	SANTA ANITA 2

Elaborado por: F:  Arq. Francisco Naranjo	Revisado por: F:  ARQ. BLANCA EMILIA BRITO MOINA	Revisado por: F:  ECON. DIEGO RAMIRO HINOJOSA RUANO
--	---	--

TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA

DIRECTOR/A HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Revisado por: F:  ABG. MONICA FLORES GRANDA	Revisado por: F:  ING. ARACELLY VICTORIA CEVALLOS RIVERA	Revisado por: F:  LCDA. DIANA CAROLINA VALDÉZ MOSQUERA
---	--	--

DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA

DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Aprobado por:

F:	F:  MSc. CRISTIAN TORRES OBANDO ADMINISTRADOR/A ZONAL	F:
----	--	----