

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

23,-

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 2024-05-08
 Nro. TRÁMITE SITRA: 257.-GADDMQ-AZEA-DZAF-UZA -SG-2024-1775-E

Presupuestos Participativos
2024 - 2025

Gobierno Central
de Coordinación Territorial,
Gobernabilidad y Participación 

1. INFORMACIÓN BÁSICA


1.1 Administración Zonal:	Administración Zonal Eloy Alfaro	1.2 Parroquia	Solanda
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	Eloy Alfaro	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna :	Turubamba Bajo
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	Referencia 171767	1.6 Ubicación:	Calle Oe2H y Calle S27 Moro Moro
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/>	1.8 Uso de Suelo:	(RUM-3) Residencial de Media Densidad 3
1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas TMQ			
	(Inicio del Proyecto)		(Fin del Proyecto)
	(Inicio del Proyecto)		(Fin del Proyecto)

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público <input type="checkbox"/> Vialidad <input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura <input type="checkbox"/>	2.3 ID Vía:	Local
2.2 Nombre del requerimiento:	REHABILITACIÓN CALLE OE2H, DESDE CALLE MORO MORO HASTA AVENIDA CUSUBAMBA		
Desde:	Calle S27 Moro Moro		
Hasta:	Av. Cusubamba S26		

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	SI	X	NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	X	NO
3.3 Afectaciones:	N/A	SI		NO	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	SI		NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	100%			



3.7 Alcantarillado: SI X NO

3.8 Agua Potable SI X NO



3.9 Interferencia con MetroQ: SI NO X

3.10 Uso de Suelo Comercial Residencial X

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos	
5.1.1 Sitio de Intervención :	Vía
5.1.3 Longitud / Ancho :	X Bueno Regular X Malo
5.1.4 Área (m2) :	5.1.5 Capa de Rodadura :
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :	

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

NO CUMPLE CON LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, POR LO TANTO NO CORRESPONDE EL ANÁLISIS ECONÓMICO

5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:

USD:

SIN INCLUIR IVA

*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

6. ANÁLISIS JURÍDICO

NO CUMPLE CON LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, POR LO TANTO NO CORRESPONDE EL ANÁLISIS JURÍDICO

7. ANÁLISIS SOCIAL

NO CUMPLE CON LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, POR LO TANTO NO CORRESPONDE EL ANÁLISIS SOCIAL

8. FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



9. CROQUIS



UBICACIÓN PROYECTO

10. RECOMENDACIONES

EL COMITÉ TÉCNICO EMITE CRITERIO NO FACTIBLE PARA EL ADOQUINADO DE LA CALLE Oe2H EN BUEN ESTADO, SE REQUIERE MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDEROS.

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible: 11.2 No Factible:

12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre: Sr. Christian Fernando Vicente Correa
 12.2 Teléfono de contacto: 0998251894
 12.3 Dirección: Calle Oe2H y Calle S27 Moro Moro
 12.4 Barrio en el que vive: Turubamba Bajo

Elaborado por:		Revisado por:		Revisado por:	
F:		F:		F:	
ARQ. MARCELO ATI		ARQ. BLANCA EMILIA BRITO MOÍNA		ECON. DIEGO RAMIRO HINOJOSA RUANO	
TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA		DIRECTOR/A HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS		DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Revisado por:		Revisado por:		Revisado por:	
F:		F:		F:	
ABG. MONICA ALEXANDRA FLORES GRANDA DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA		ING. ARACELLY VICTORIA CEVALLOS RIVERA DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA		LCDA. DIANA CAROLINA VALDÉZ MOSQUERA DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	
Aprobado por:					
		F:			
					
		MSC. CRISTIAN TORRES OBANDO ADMINISTRADOR/A ZONAL			