#### FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA FECHA DE LA INSPECCIÓN: Participativos 09/05/2024 Administración Zonal Los Chillos 5 Nro. TRÁMITE SITRA: GADDMQ-AZVCH-2024-1141-E 1. INFORMACIÓN BÁSICA 1.1 AdministraciónZonal: ADMINISTRACIÓN VALLE DE LOS CHILLOS 1.2 Parroquia AMAGUAÑA 1.3 Zona Metropolitana VALLE DE LOS CHILLOS (según IRM referencial): 1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna : EL ROSARIO 1.5 N° Predio Intervención N/A https://maps.app.goo.gl/EUBCQVj9y53iJ (referencial): 71 h8 1.7 Afectaciones / Protecciones: Χ NO 1.8 Uso de Suelo: URBANO 1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas 17S-UTM-WGS84 778415.68 9957927.56 (Inicio del Proyecto) 778209.48 9957977.42 (Fin del Proyecto) 2. REQUERIMIENTO 2.1 Tipo de Requerimiento: Espacio Público Vialidad Infraestructura 2.2 Nombre del ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOAQUIN GALLEGOS DESDE LA CALLE NELA MARTINEZ HACIA LA querimiento: CALLE RICARDO ALVAREZ BARRIO EL ROSARIO, PARROQUIA AMAGUAÑA 2.3 ID Via: URBANO Desde: CALLE NELA CRUZ Hacia: CALLE RICARDO ALVAREZ 3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES 3.1 Propiedad Municipal: N/A X SI X 3.2 Trazado vial (APROBADO) NO N/A SI NO 3.3 Afectaciones: N/A SI Χ NO 3.4 Red Eléctrica: N/A SI Χ NO 3.5 Barrio Regularizado: N/A SI X NO 3.6 Porcentaje de consolidación: 75% Observaciones: Observaciones: 3.7 Alcantarillado: SI Χ NO 3.8 Agua Potable SI Χ NO Observaciones: Observaciones: 3.9 Interferencia con MetroQ: SI 3.10 Uso de Suelo Comercial Residencial Χ En el sector no existe influencia directa del MetroQ Residencial/Comercial 5. ANÁLISIS TÉCNICO 5.1 Aspectos Físicos 5.1.1 Sitio de Intervención : 5.1.2 Estado del sitio de Intervención: 5.1.3 Longitud / Ancho: 230.00 m 6.00 m Bueno Regular Malo 5.1.4 Área (m2) : 1380.00 m<sup>2</sup> 5.1.5 Capa de Rodadura : EMPEDRADO Y TIERRA ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOAQUIN GALLEGOS DESDE LA CALLE NELA MARTINEZ HACIA LA CALLE 5.1.6 Detalles y alcance de la intervención: RICARDO ALVAREZ BARRIO EL ROSARIO, PARROQUIA AMAGUAÑA 5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO ESTA DENTRO DEL TECHO PRESUPUESTARIO

#### 5.3 Aspectos Presupuestarios

5.2.1 \*Costo Referencial de la intervención:

USD: \$57,960.00

SIN INCLUIR

\*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

## 6. ANÁLIS JURÍDICO


ES VIABLE CUMPLE LOS REQUISITOS

#### 7. ANÁLIS SOCIAL


SI ES SOCIALMENTE FACTIBLE DEBIDO A QUE APORTA AL DESARROLLO DEL DMQ CONTRIBUYENDO AL PROCESO INTEGRAL MEJORANDO EL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PARROQUIA.

#### 8. FOTOGRAFÍAS

Fotografia 1



#### Fotografía 2



Fotografia 3



Fotografía 4



### 9. CROQUIS



# 10 . RECOMENDACIONES SI, LA VÍA SOLICITADA CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA INTERVENCIÓN VIAL POR LO TANTO ES TECNICAMENTE PREFACTIBLE 11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X) 11.1 Factible: 11.2 No Factible 12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE 12.1 Nombre: LUIS CARLOS PAUCAR AMAGUA 12.2 Teléfono de contacto: 0992610047 12.3 Dirección: BARRIO EL ROSARIO BARRIO EL ROSARIO 12.4 Barrio en el que vive: Elaborado por: Revisado por: Revisado por: ARQ. DENNÍSSE NARANJO ING. CESAR GALARZA ING. MÓNICA BARROS DIRECTOR ZONAL DE HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICASO TÉCNICA UNIDAD DE OBRA PÚBLICA DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA Revisado por: Revisado por: Revisado por: MSC. IVONNE ENDARA DR. GABRIEL OCAMPO PSIC. FAUSTO COSTALES DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA **ECONÓMICO** Aprobado por: Mlruge bandens H SRA. ROSA MIREYA CÁRDENAS ADMINISTRADOR/A ZONAL

