

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: **17-05-2024**
 Nro. TRÁMITE SITRA: **GADDMQ-AZEA-DZAF-UZA-SG-2024-1707-E**

Presupuestos
Participativos
2024-2025

Secretaría Especial
de Coordinación Territorial,
Gobernabilidad y Participación 

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	Administración Zonal Eloy Alfaro	1.2 Parroquia	ARGELIA
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	Eloy Alfaro	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna :	LUCHA DE LOS POBRES
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	353800	1.6 Ubicación:	CALLE E25
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI <input type="checkbox"/> x <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	1.8 Uso de Suelo:	HABITACIONAL

1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas TMQ

X: 496843	Y: 9968749	(Inicio del Proyecto)	X: 497007	Y: 9968399	(Fin del Proyecto)
X: 496846	Y: 9968489	(Inicio del Proyecto)	X: 497019	Y: 9968411	(Fin del Proyecto)

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público <input checked="" type="checkbox"/> Vialidad <input type="checkbox"/> Infraestructura <input type="checkbox"/>	2.2 Nombre del requerimiento:	LOCAL
Desde:	CALLE CACICA LUISA TOA		
Hasta:	CALLE E6G		

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	SI	NO	X	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	X	SI	NO
3.3 Afectaciones:	N/A	SI	X	NO	3.4 Red Eléctrica:	N/A	X	SI	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	84%			

Observaciones:



Observaciones:



3.7 Alcantarillado:	SI	X	NO	3.8 Agua Potable	SI	X	NO
---------------------	----	---	----	------------------	----	---	----

Observaciones:



Observaciones:



3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X	3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	X
-------------------------------	----	----	---	-------------------	-----------	-------------	---

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1.1 Sitio de Intervención :	CALLE S25	5.1 Aspectos Físicos			
5.1.3 Longitud / Ancho :		5.1.2 Estado del sitio de Intervención:			
5.1.4 Área (m2) :	0,00 m2	Bueno	X	Regular	Malo
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :	5.1.5 Capa de Rodadura :				

SE EMITE CRITERIO TECNICO NO FACTIBLE PARA EL ADOQUINADO DE LA CALLE S25, YA QUE AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE ENCONTRABA COLOCANDO SUBBASE, ADICIONALMENTE PRESENTA AFECTACION VARIABLE

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

NO TIENE FACTIBILIDAD TÉCNICA, POR LO TANTO NO CORRESPONDE EL ANÁLISIS ECONÓMICO

5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:	\$0,00	SIN INCLUIR IVA
--	------	--------	-----------------

*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

6. ANÁLISIS JURÍDICO

NO TIENE FACTIBILIDAD TÉCNICA, POR LO TANTO NO CORRESPONDE EL ANÁLISIS JURÍDICO

7. ANÁLISIS SOCIAL

NO TIENE FACTIBILIDAD TÉCNICA, POR LO TANTO NO CORRESPONDE EL ANÁLISIS SOCIAL

8. FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1



Fotografía 2




Fotografía 3



Fotografía 4



9. CROQUIS



10. RECOMENDACIONES

EL COMITÉ TÉCNICO EMITE CRITERIO NO FACTIBLE PARA EL ADOQUINADO DE LA CALLE S25, YA QUE AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE ENCONTRABA

COLOCANDO SUBBASE, ADICIONALMENTE PRESENTA AFECTACION VARIABLE

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)	
11.1 Factible:	<input checked="" type="checkbox"/>
	11.2 No Factible <input type="checkbox"/>
12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE	
12.1 Nombre:	Sr. Miguel Angel Yanez Vela
12.2 Teléfono de contacto:	0988371856
12.3 Dirección:	BARRIO LUCHA DE LOS POBRES
12.4 Barrio en el que vive:	BARRIO LUCHA DE LOS POBRES

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
F: 	F: 	F: 
ARQ. MARCO GALARZA	ARQ. EMILIA BRITO	ECON DIEGO HINOJOSA
TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA	DIRECTOR/A HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:
F: 	F: 	F: 
DRA. MONICA FLORES	ING. ARACELLY CEVALLOS	LCDA. DIANA CAROLINA VALDEZ
DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA	DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
	Aprobado por:	
	F: 	
	MGS CRISTIAN TORRES	
	ADMINISTRADOR/A ZONAL	