

6. ANÁLISIS JURÍDICO

NO CUMPLE CON LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, POR LO TANTO NO CORRESPONDE EL ANÁLISIS JURÍDICO

7. ANÁLISIS SOCIAL

NO CUMPLE CON LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, POR LO TANTO NO CORRESPONDE EL ANÁLISIS SOCIAL

8. FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1



Fotografía 2




Fotografía 3



Fotografía 4



9. CROQUIS



10. RECOMENDACIONES

EL COMITÉ TÉCNICO EMITE CRITERIO NO FAVORABLE, LA VIA SE ENCUENTRA CON DIFERENTES ANCHOS VARIABLES DESDE 10,24 MTS HASTA 12,00, SE REQUIERE UNA MODIFICACION DEL TRAZADO VIAL YA QUE LA VIA E11B, SE SUPERPONE A LA VIA COLLASUYO, PRESENTANDO AFECTACION VIAL, ADEMAS EN VARIOS LOTES SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN PROPIEDAD PARTICULAR PARA DAR SOSTENIBILIDAD A LA VIA.

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible:


11.2 No Factible

12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre:

LCDO HECTOR RAMIRO VELASCO CADENA

12.2 Teléfono de contacto:	963500622
12.3 Dirección:	MIRAVALLE N.-1
12.4 Barrio en el que vive:	MIRAVALLE N.-1

Elaborado por:		Revisado por:		Revisado por:	
F:		F:		F:	
	ARQ. MARCO GALARZA		ARQ. BLANCA EMILIA BRITO MOINA		ECON. DIEGO RAMIRO HINOJOSA RUANO
TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA		DIRECTOR/A HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS		DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Revisado por:		Revisado por:		Revisado por:	
F:		F:		F:	
	ABG. MONICA FLORES GRANDA		ING. ARACELLY VICTORIA CEVALLOS RIVERA		LCDA. DIANA CAROLINA VALDÉZ MOSQUERA
DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA		DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA		DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	
Aprobado por:					
	F:				
		MSC. CRISTIAN TORRES OBANDO			
ADMINISTRADOR/A ZONAL					