

## FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 2024-06-17  
 Nro. TRÁMITE SITRA: GADDMQ-AZC-DZAF-UZA-2024-0747-E

Presupuestos Participativos  
 2024

Secretaría General de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación 

### 1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	1.2 Parroquia	CALDERON
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	CALDERON	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna :	CARAPUNGO
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	341951 / 341950 / 341949 / 341948 / 341947	1.6 Ubicación:	<a href="https://maps.app.goo.gl/3N7sivZccgY4H2">https://maps.app.goo.gl/3N7sivZccgY4H2</a>
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	1.8 Uso de Suelo:	

#### 1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas TMQ

(Inicio del Proyecto)	(Fin del Proyecto)
(Inicio del Proyecto)	(Fin del Proyecto)

### 2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Espacio Público	<input type="checkbox"/> Vialidad	<input type="checkbox"/> Infraestructura
2.2 Nombre del requerimiento:	Construcción de malla en el borde de quebrada (Carretas) que limita con las viviendas		2.3 ID Vía:
Desde:			
Hasta:			

### 3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	SI	NO	X	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	X	NO
3.3 Afectaciones:	N/A	SI	NO	X	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	70%			

Observaciones:

Observaciones:

3.7 Alcantarillado:	SI	X	NO	3.8 Agua Potable	SI	X	NO
---------------------	----	---	----	------------------	----	---	----

Observaciones: Tiene alcantarillado

Observaciones:

3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X	3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	X
En el sector no existe influencia directa del MetroQ				Residencial/Comercial			

### 5. ANÁLISIS TÉCNICO

#### 5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención :		5.1.2 Estado del sitio de Intervención:	Bueno	X	Regular	Malo
5.1.3 Longitud / Ancho :		5.1.5 Capa de Rodadura :	TIERRA			
5.1.4 Área (m2) :						

5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :

### 5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

#### 5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:		SIN INCLUIR IVA
--	------	--	-----------------

\*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

### 6. ANÁLISIS JURÍDICO

### 7. ANÁLISIS SOCIAL

**8. FOTOGRAFÍAS**

Fotografía 1	Fotografía 2
Fotografía 3	Fotografía 4

**9. CROQUIS**



**10. RECOMENDACIONES**

NO ES FACTBLE : La intervención solicitada es sobre predios que no son municipales, de conformidad al sistema catastral

**11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)**

<b>11.1 Factible:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>11.2 No Factible</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------------

**12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE**

<b>12.1 Nombre:</b>	<u>MAGDALENA NOEMI NAVARRETE ARBOLEDA</u>
<b>12.2 Teléfono de contacto:</b>	986516749
<b>12.3 Dirección:</b>	Carapungo en calle Arizaga y Carlos Freile
<b>12.4 Barrio en el que vive:</b>	

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
F:	F:	F:
MSC. CAMILO MORA	MSC. JESSICA CASTILLO	EC. DORIS GOMEZ
<b>TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA</b>	<b>DIRECTOR/A HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>
<b>Revisado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
F:	F:	F:
ABG. LORENA DONOSO	LCDO. JAVIER CAÑAR	LIC. ANA LOMAS
<b>DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA</b>	<b>DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	<b>DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>
<b>Aprobado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
F:	F:	F:
	MSC. DAVID PAZ	
	<b>ADMINISTRADOR/A ZONAL</b>	