

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 2024-06-17
 Nro. TRÁMITE SITRA: GADDMQ-AZC-DZAF-UZA-2024-1071-E

Presupuestos Participativos
 2024

Secretaría General de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación


1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	1.2 Parroquia	Calderón
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	CALDERON	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna :	Llano Grande, Barrio Sierra Hermosa
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	631810	1.6 Ubicación:	s://maps.app.goo.gl/qxQ51m7F355be
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/>	1.8 Uso de Suelo:	RESIDENCIAL URBANO

1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas TMQ

X: 505633.53	Y: 9986831.34	(Inicio del Proyecto)	X: 505736.00	Y: 9986895.00	(Fin del Proyecto)
		(Inicio del Proyecto)			(Fin del Proyecto)

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	X	Vialidad		Infraestructura
2.2 Nombre del requerimiento:	CONSTRUCCION ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE DE LOS LINCANGOS				2.3 ID Vía: LOCAL
Desde:	CALLE LINARES				
Hasta:	FILO DE QUEBRADA				

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	X	SI		NO	X	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A		SI		NO	X
3.3 Afectaciones:	N/A		SI		NO	X	3.4 Red Eléctrica:	N/A		SI	X	NO	
3.5 Barrio Regularizado:	N/A		SI	X	NO		3.6 Porcentaje de consolidación:	55%					

Observaciones:
 Observaciones:
 La calle solicitada está en línea de intención, careciendo de trazado vial aprobado.

3.7 Alcantarillado:	SI	X	NO		3.8 Agua Potable	SI	X	NO	
---------------------	----	---	----	--	------------------	----	---	----	--

Observaciones:
 Observaciones:

3.9 Interferencia con MetroQ:	SI		NO	X	3.10 Uso de Suelo	Comercial		Residencial	X
En el sector no existe influencia directa del MetroQ					Residencial/Comercial				

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención :											
5.1.3 Longitud / Ancho :	120,00 m	6,00 m	5.1.2 Estado del sitio de Intervención:		Bueno		Regular	X	Malo		
5.1.4 Área (m2) :	720,00 m2		5.1.5 Capa de Rodadura :		TIERRA						

5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :
 Pedido de adoquinado y bordillos de la calle De los Lincangos desde la calle Linares hasta filo de quebrada.

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:		SIN INCLUIR IVA
--	------	--	-----------------

*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

6. ANÁLISIS JURÍDICO

7. ANÁLISIS SOCIAL

8. FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Fotografía 3	Fotografía 4
	

9. CROQUIS



10. RECOMENDACIONES

NO ES FACTIBLE LA INTERVENCIÓN DEBIDO A QUE LA VÍA ESTÁ EN LÍNEA DE INTENCIÓN. CARECE DE TRAZADO VIAL APROBADO.

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible: 11.2 No Factible: X

12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre: GLORIA CEPEDA
 12.2 Teléfono de contacto: 993064289
 12.3 Dirección: CALLE DE LOS LINCANGOS
 12.4 Barrio en el que vive: BARRIO SIERRA HERMOSA

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
Ing. Paola Silva	Mgs. Jessica Castillo	Ec. Doris Gómez
TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA	DIRECTOR/A HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
Abg. Lorena Donoso	Lic. Javier Cañar	Lic. Ana Lomas
DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA	DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
Aprobado por:		
	F:	
	Mgs. David Paz	
	ADMINISTRADOR/A ZONAL	