

X

## FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 2024-06-21  
 Nro. TRÁMITE SITRA: GADIMQ/AZLD/DZAF/SG/1354-E

Presupuestos Participativos  
2024

Secretaría de  
de Coordinación Territorial,  
Gobernabilidad y Participación


Quito

1. INFORMACIÓN BÁSICA				
1.1 Administración Zonal:	Administración Zonal La Delicia		1.2 Parroquia	Ponceano
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	La Delicia		1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna:	La Ofelia
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	223395		1.6 Ubicación:	<a href="https://maps.app.goo.gl/5Z4bcYzTkKkZc7kDS">https://maps.app.goo.gl/5Z4bcYzTkKkZc7kDS</a>
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI	NO	X	1.8 Uso de Suelo: (R) Residencial

1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas TMQ					
X: 780461.87 m E	Y: 9986606.31 m S	(Inicio del Proyecto)	X: 780053.43 m E	Y: 9986750.97 m S	(Fin del Proyecto)
X: 780462.14 m E	Y: 9986593.40 m S	(Inicio del Proyecto)	X: 780047.98 m E	Y: 9986743.48 m S	(Fin del Proyecto)

2. REQUERIMIENTO					
2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	X	Vialidad	Infraestructura	
2.2 Nombre del requerimiento:	INSTALACIONES DE LUCES LED CALLE ORIANGA			2.3 ID Vía:	N/A
Desde:	Calle Los Cedros				
Hasta:	Calle Jose Amezaba				

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES										
3.1 Propiedad Municipal:	N/A	X	SI	NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	X	NO	
3.3 Afectaciones:	N/A		SI	NO	X	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A		SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	90			

Observaciones:		Observaciones:
----------------	---	----------------

3.7 Alcantarillado:	SI	X	NO	3.8 Agua Potable	SI	X	NO
Observaciones:	Observaciones:						

3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X	3.10 Uso de Suelo	Residencial	Comercial	Residencial	X
En el sector no existe influencia directa del MetroQ				Residencial				

5. ANÁLISIS TÉCNICO									
5.1 Aspectos Físicos					5.1.2 Estado del sitio de Intervención:				
5.1.1 Sitio de Intervención:	Seleccionar				Bueno	X	Regular	Malo	
5.1.3 Longitud / Ancho:					5.1.5 Capa de Rodadura:				
5.1.4 Área (m2):	0,00 m2				N/A				
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención:	Instalación luminarias LED								

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO									
No se realiza el análisis económico en razón de que técnicamente no es favorable									

5.3 Aspectos Presupuestarios									
5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:								SIN INCLUIR IVA

\*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

6. ANÁLISIS JURÍDICO									
No se realiza el análisis jurídico en razón de que técnicamente no es favorable									

7. ANÁLISIS SOCIAL									
El proyecto es viable socialmente, porque está encaminado a satisfacer las necesidades y requerimientos de la ciudadanía, se realiza la visita en campo, en compañía de los técnicos de la Dirección Zonal de Obra Pública, donde se constata la necesidad del requerimiento, de igual forma la comunidad se muestra favorable ante esta obra									

