

Fotografía 3**Fotografía 4****9. CROQUIS****10. RECOMENDACIONES**

ES FACTIBLE LA INTERVENCION CON LA COLOCACION DE NUEVAS PARADAS, YA QUE EXISTEN ACTUALES UNAS PERO SE ENCUENTRAN DETERIORADAS YA QU ENO SE LES HA DADO UN MANTENIMIENTO.

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible:	X	11.2 No Factible	
-----------------------	---	-------------------------	--

12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre:	MARIA ELIZABETH HERRERA NARANJO
12.2 Teléfono de contacto:	597001781
12.3 Dirección:	PARROQUIA CHAVEZPAMBA
12.4 Barrio en el que vive:	SAN VICENTE

Eaborado por:

HENRY TONFANTA

Revisado por:

MOL. MARIL JOSE ESCUDERO

Revisado por:

TUNGA, YADIRA, PATRICIA CARRERA, CARRERA

TÉCNICO/A DELEGACIÓN NORCENTRAL

DIRECTOR/A HABITAT Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Revisado por:

MGS. XAVIER BERMUDO

Revisado por:

LCDM. NATALY ESPINOZA

Revisado por:

SOC. SHAKYA CEDERO

DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA

DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Aprobado por:

MGS. FRANCISCO ANDRADE

ADMINISTRADORA ZONAL