
	FIC	IA DE ANA	ÁLISIS D	E PR	EFACTIBILIDAD DE OBRA PÚ	BLICA			是图式
FECHA DE LA INSPECCIÓN:		2024-06-19		1	Presupue: Participat	stos Ivos	de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación		
Nro. TRÁMITE SITRA:	GADDMO-A.	ZLD-DZAF-SG-20		]	2029	Cobi	ernabilidad y Parc	cipación	and the second
1.1 AdministraciónZonal:		Administración			DRMACIÓN BÁSICA 1.2 Parroquia		Pomasqui		
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):		La Delicia			1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna		Carcelen Bev		
1.5 N° Predío Intervención (referencia	1):	802416			1.6 Ubicación:	https://maps.app.goo.gl/mMTQWLQ Qk4m4HLc7			
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI	NO			X 1.8 Uso de Suelo:		E - Equipamiento		
X: 781599.48	Y: 9990566.68	The second secon		e Geo	referencia: Coordenadas TMQ X: 781352.17 Y:		9990135.14 (Fin del Proyecto)		
X: 781699.82	Y: 9990567.50				X: 781679.74 EQUERIMIENTO	Y: 99	90122.06 (Fin del Proyecto)		
2.1 Tipo de Requerimiento:		Espacio	o Público	2. n	Vialidad		Х	Infraest	ructura
2.2 Nombre del CONSTR	UCCION DE AREA CO	MUNAL SOBRE	LOS BAÑOS	DEL PA	ARQUE CENTRAL, SECTOR CARCELÉN BEV, PAR	ROQUIA CAF	RCELÉN	2.3 ID Via:	N/A
Desde:					Av. Republica Dominicana Francisco Ruiz				
Hasta:			3. AN		S DE CONDICIONANTES			10 MARCH	建 的
3.1 Propiedad Municipal: 3.3 Afectaciones:	N/A N/A	SI X	NO NO	X	3.2 Trazado vial (APROBADO) 3.4 Red Eléctrica:		N/A N/A	SI X	
3.5 Barrio Regularizado: Observaciones:	N/A	SI X	NO		3.6 Porcentaje de consolidación: Observaciones:			27	
3.7 Alcantarillado:		SI X	NO		3.8 Agua Potable	Z/150		SI X	NO
Observaciones:					Observaciones:				
3.9 Interferencia con MetroQ:		SI	NO		3.10 Uso de Suelo	C	omercial	Reside	ncial
n el sector no existe influencia	directa del Metro	Q.		5. A	Residencial/Comercial NÁLISIS TÉCNICO				
5.1.1 Sitio de Intervención :		Selection	ar		Aspectos Físicos 5.1.2 Estado del sitio de Intervención:				
i.1.3 Longitud / Ancho : i.1.4 Área (m2) :		0.00 m	2		Bueno 5.1.5 Capa de Rodadura :	Reg	ular	N/A	Malo
i.1.6 Detalles y alcance de la		~- WM - 1111							
ntervención :					área comunal sobre los baños del parque cent	ral y obras c	omplementari	as	S STATE I
the earliest services the services					ÁLISIS ECONÓMICO		ALC: NAME		
	N	O SE REALIZA EL	. ANÁLISIS <b>E</b> C	CONON	MICO POR QUE NO ES TECNICAMENTE FAVORA	ABLE			
			51 55 E	3 Aspe	ctos Presupuestarios	254		31024	SIN INCLUIR
	sto Referencial de				USD:		11		IVA
Valores referenciales basados en l	os análisis de precio	s unitarios (APL	JS) elaborad	os p <b>or</b> l	a Empresa Pública Metropolitana de Movilida	id y Obras Pú	blicas-EPMM(	JP	
								The state of the s	

## 6. ANÁLIS JURÍDICO

NO SE REALIZA EL ANALISIS JURIDICO POR QUE NO ES TECNICAMENTE FAVORABLE

## 7. ANÁLIS SOCIAL

EL DROZE COLES ZIAPLE SOCIALMENTE, POR QUE ESTA ENCAMINADO A SATISFACER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA, SE REALIZA LA VISITA EN CAMPO, EN CALAPAGIA DE LOS ELENICOS DE LA DIRECCION ZONAL DE OBRA PUBLICA, DONDE SE CONSTATA LA NECESIDAD DEL REQUERIMIENTO; DE IGUAL FORMA LA COMUNIDAD SE MUESTRA FAVORABLE ANTE ESTA OBRA.



BYRON CARRIÓN