	FICH	A DE ANALIS	IS DE P	REFACTIBILIDAD DE OBRA	PUBLICA		
FECHA DE LA INSPECCIÓN: Nro. TRÁMITE SITRA:		2024-06-19 LD-DZAF-SG-2024-14	43-E	Presu Parti	cipativos Gobernabilidad	Geretaria General ción Territorial, y Participación	
		ar de la sa	1. IN	FORMACIÓN BÁSICA			
1.1 AdministraciónZonal:	А	dministración Zon	al La Delicia	1.2 Parroquia		Carcelén	
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	La Delicia			1.4 Barrio/sector/cabildo/co		Carcelen Bev	
1.5 N° Predio Intervención (referencial): 1.7 Afectaciones/Protecciones:	802416 SI NO		1.6 Ubicación: https://dx.		//maps.app.goo.gl/mMTQWLQx Qk4m4HLc7 E - Equipamiento		
1.7 Atectaciones; Protecciones:	31			oreferencia: Coordenadas TMQ			
X: 781599.48 Y: X: 781699.82 Y:	9990566.68 9990567.50	(Inicio del Proyecto) (Inicio del Proyecto)		X: 781352.17 X: 781679.74	Y: 9990135.14 Y: 9990122.06		
A. 701035.02	3330307.30	(IIIIclo del 110		REQUERIMIENTO		The last transfer and the last last	
2.1 Tipo de Requerimiento:		Espacio Púb	lico	Vialidad	X	Infraestructura	
2.2 Nombre del requerimiento:	ION DE AREA CO	MUNAL SOBRE LOS I	BAÑOS DEL I	PARQUE CENTRAL, SECTOR CARCELÉN BEV	, PARROQUIA CARCELEN	2.3 ID Via: N/A	
Desde:				Av. Republica Dominicana Francisco Ruiz			
Hasta:		a la valada	3. ANÁLIS	SIS DE CONDICIONANTES			
3.1 Propiedad Municipal:	N/A	SI X	NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A N/A	SI X NO	
3.3 Afectaciones: 3.5 Barrio Regularizado:	N/A N/A	SI X	NO X	3.4 Red Eléctrica:  3.6 Porcentaje de consolidación:	N/A	27	
Observaciones: [190 - 2024 46-13.	(	/Nº		Observaciones:			
3.7 Alcantarillado: Observaciones:		3 SI X	NO	3.8 Agua Potable Observaciones:		SI X NO	
3.9 Interferencia con MetroQ: En el sector no existe influencia dire 5.1.1 Sitio de Intervención :	ecta del Metro(	SI Q Seleccionar	200 201 4800 201	Residencial/Comercial ANÁLISIS TÉCNICO 1 Aspectos Físicos 5.1.2 Estado del sitio de Intervencio			
5.1.3 Longitud / Ancho : 5.1.4 Área (m2) :		0.00 m2		Bueno 5.1.5 Capa de Rodadura :	Regular	N/A Malo	
5.1.6 Detailes y alcance de la		3.30 1114					
intervención : Construcción de área comunal sobre los baños del parque central y obras complementarias							
5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO							
NO SE REALIZA EL ANÁLISIS ECONOMICO POR QUE NO ES TECNICAMENTE FAVORABLE							
	1403516		5.3 Asp	ectos Presupuestarios	计图形图形 电	24 10 10 20 AVEN 13 (0 5 C	
5.3.1 *Costo	Referencial de	la intervención:		USD:		SIN INCLUIR IVA	
*Valores referenciales basados en los a	nálisis de precio	s unitarios (APUS) ela	aborados po	r la Empresa Pública Metropolitana de Mo	ovilidad y Obras Públicas-EP	ммор	

## 6. ANÁLIS JURÍDICO

NO SE REALIZA EL ANALISIS JURIDICO POR QUE NO ES TECNICAMENTE FAVORABLE

## 7. ANÁLIS SOCIAL

EL PROYECTO ES VIABLE SOCIALMENTE. POR QUE ESTÁ ENCAMINADO A SATISFACER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA, SE REALIZA LA VISITA EN CAMPO, EN COMPAÑÍA DE LOS TECNICOS DE LA DIRECCION ZONAL DE OBRA PUBLICA, DONDE SE CONSTATA LA NECESIDAD DEL REQUERIMIENTO; DE IGUAL FORMA LA COMUNIDAD SE MUESTRA FAVORABLE ANTE ESTA OBRA.

