

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

CODIGO: 0-12
 FECHA DE LA INSPECCIÓN: 2024-07-05
 No. TRÁMITE SITRA: GADDDM-CATF-2024-1174, GRUPO: 2024-16367
 612
 P. de Ingeniería de Carreteras 7924-2025
 Quito

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración: Municipio de Guano
 1.2 Zona de Impacto: 0.50 m (Ancho)
 1.3 Tipo de Obra (Intervención):
 1.4 Alertas/Protecciones: S, NO, S
 1.5 Punto de Georreferencia Coordenadas TMQ: XI -0.176500, Y -75.444566
 1.6 Tipo de Proyecto: Infraestructura
 1.7 Ubicación:
 1.8 Uso de Suelo: R - Residencial

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento: Espacio Público
 2.2 Nombre del requerimiento: REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO SAN JERÓNIMO, CANTÓN GUANO, PARROQUIA GUANO, GUANO
 2.3 Tipo de Obra: Infraestructura

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal: N/A, S, X
 3.2 Tronco Vial (APROBADO): N/A, S, X, NO
 3.3 Afectaciones: N/A, S, X
 3.4 Red Eléctrica: N/A, S, X, NO
 3.5 Borneo Regulador: N/A, S, X
 3.6 Porcentaje de consolidación:
 Observaciones:

3.7 Alcantarillado: S, NO, X
 3.8 Agua Potable: S, NO
 Observaciones:

3.9 Interferencia con Alcantaril: S, NO, X
 En el sector no existe interferencia con el alcantarilado.
 3.10 Uso de Suelo: Comercial, Residencial, X

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Plásticos
 5.1.1 Tipo de Intervención:
 5.1.2 Estado del tipo de Intervención: Buena, X, Regular, Malo
 5.1.3 Ancho y Área: 3.33 m, 0.00 m²
 5.1.4 Área (m²): 0.00 m²
 5.1.5 Capacidad (Rodadura):
 5.1.6 Detalles y alcance de la intervención: REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN QUE SE ENCUENTRA BAJO LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

5.2.1 Costo Referencial de la Intervención: USD: 50.00
 *Valores referenciales basados en las unidades de obra en USDS elaboradas por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMSMO

6. ANÁLISIS JURÍDICO

No es legalmente factible en vista de las observaciones hechas por el área técnica.

7. ANÁLISIS SOCIAL

No es socialmente factible en vista de las observaciones hechas por el área técnica.

8. FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1:

9. CROQUIS



10. RECOMENDACIONES

NO FACTIBLE: por la magnitud de la obra se debe realizar el peticion a La EPMMOP dado que es la institución municipal encargada. Se realiza el traslado a dicha institución.

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible: 11.2 No Factible: X

12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre: Sr. CARLOS ALBERTO GUAYABILLA
 12.2 Teléfono de contacto: 556811112
 12.3 Dirección: SAN LORENZO
 12.4 Barrio en el que vive: SAN LORENZO

Elaborado por: F:  JAIRO FIERRO VELAZQUEZ TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA	Revisado por: F:  ANA MARÍA XIST ENCALVERO DIRECTOR/A HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	Revisado por: F:  TIBERIA YALIBA CARRERA DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Revisado por: F:  JAVIER BERNALDO DIRECTOR/A ASESORIA JURÍDICA	Revisado por: F:  LIDIA NATALI ERAZO DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Revisado por: F:  LIDIA NATALI ERAZO DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
	Aprobado por: F:  FRANCISCO AMBRÓS ADMINISTRADOR/A ZONAL	