
			FIC	HA [DE ANÁ	LISIS DE	PRE	FACTIB	LIDAD DE OBRA P	ÚBLICA					
FECHA DE LA INSPECCIÓN: Nro. TRÁMITE SITRA:	ÓN: GADDMO				5/2024 'CH-2024	-1270-E		4	Admini Zonal Los	straciór Chillos		Presup Particiy 2024	uestos Pativos 2025		
	7 6 7		V A		7 9 2 9	1.1	NFORI	MACIÓN E	BÁSICA						
1.1 AdministraciónZonal:	straciónZonal: ADMINISTRACIÓN VALLE DE LOS CHILLO									1.2 Parroquia			PINTAG		
1.3 Zona Metropolitana	VALLE DE LOS CHILLOS					OS CHILLO	s	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna			SAN JUAN DE LA TOLA				
(según IRM referencial): 1.5 N° Predio Intervención		N/A							: παρs.//παρs. 1.6 Ubicación:			s.app.goo.gi/Gm3KoFGKVXIA UWbx8			
(referencial): 1.7 Afectaciones / Protecciones	5:	: SI			NO				1.8 Uso de Suelo:			RURAL			
	A RE			1.9 Punto de Georeferenc				a: Coordenadas 17S-UTM-WGS84							
X: 791435.65	r: 9961	9961291.37		(Inicio del Proyecto)				X: 790593.96 Y: 996			0410.53 (Fin del Proyecto)				
2. REQUERIMIENTO															
2.1 Tipo de Requerimiento:		Espacio Público X Vialidad Infraestructura							structura						
2.2 Nombre del CONFORM															
Desde:	via a Pintag														
Hacia: EL CENTRO DEL BARRIO LA TOLA Y CEMENTERIO DEL SECTOR SAN JOSÉ DE TIPÁN															
						3. ANÁL	ISIS D		CIONANTES				Servery a		
3.1 Propiedad Municipal:	N/A	-	Х	SI		NO			ado vial (APROBADO)		WA	SI	X NO		
3.3 Afectaciones:	N/A	-	-	SI		NO	X		Eléctrica:		WA	SI	X NO		
3.5 Barrio Regularizado: Observaciones: s	N/A	4	-	SI	Х	NO		3.6 Porcentaje de consolidación: Observaciones:				90%			
3.7 Alcantarillado:		NE		SI	Х	NO	T	3.8 Agua	Potable			SI	X NO		
Observaciones:								Observa	ciones:						
3.9 Interferencia con MetroQ:				SI		NO	X	3.10 Usc	de Suelo	Com	ercial	Resid	encial X		
En el sector no ex	ciste inf	luen	cia dir	recta	del Metro				Recurso natural ren	ovable - 2 / Res	idencial	rural restrin	gido		
								LISIS TÉC							
							.1 Asp	ectos Fis							
5.1.1 Sitio de Intervención :			200.00			0.00		5.1.2 Estado del sitio de Intervención:							
5.1.3 Longitud / Ancho :		29	900.00	m	0.00 m	0.00 m		X 5.1.5.Ca	Bueno pa de Rodadura :	Regula	ASFALTO Malo				
5.1.4 Area (m2) : 5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS DE LAS CALLES: VIA PRINCIPAL SAN JUAN DE LA TOLA DESDE LA VIA														
						5.2	ANAL	ISIS ECON	OIVIICO						

EL VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA ESTA DENTRO DEL TECHO DE LA PARROQUIA

B



10. RECOMENDACIONES											
DADAS LAS CONDICIONES ACTUALES SE PUEDE CONCLUIR QUE ES TÉCNICAMENTE FACTIBLE INTERVENIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS.											
11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)											
11.1 Factible: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X											
12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE											
12.1 Nombre: SRA. MARÍA FARINANGO BURGA											
2.2 Teléfono de contacto: 0099496334											
2.3 Dirección: SAN JUAN DE LA TOLA / PINTAG											
12.4 Barrio en el que vive:	SAN JUAN DE LA TOLA										
Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:									
F: Junulus ING. DAYSI VILLARREAL	F: ING/CESAR SALARZA	F: Honica Barros ING. MÓNICA BARROS									
TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA/FISCALIZACIÓN	DIRECTOR ZONAL DE HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA									
F: Revisado por:	Revisado por:	F:									
DR. GABRIEL OCAMPO	MSC. IVONNE ENDARA	PSIC. FAUSTO COSTALES									
DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA	DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTORIA DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO									
Aprobado por:											
Ministr baidens H											
	SRA. ROSA MIREYA CÁRDENAS										
ADMINISTRADOR/A ZONAL											