

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/05/2024
Nro. TRÁMITE SITRA:	GADDMQ-AZVCH-2024-1500-E

5

Administración Zonal Los Chillos

Presupuestos Participativos 2024 - 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	ADMINISTRACIÓN VALLE DE LOS CHILLOS	1.2 Parroquia	GUANGOPOLO
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	VALLE DE LOS CHILLOS	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna	RUMILOMA
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	N/A	1.6 Ubicación:	<a href="https://www.google.com/maps?q=-0.267406,-78.4451572&amp;z=17&amp;hl=es">https://www.google.com/maps?q=-0.267406,-78.4451572&amp;z=17&amp;hl=es</a>
1.7 Afectaciones / Protecciones:	SI	NO	X
		1.8 Uso de Suelo:	RURAL

1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas 17S-UTM-WGS84

X: 784375.07	Y: 9970402.37	(Inicio del Proyecto)	X: 000000.00	Y: 0000000.00	(Fin del Proyecto)
--------------	---------------	-----------------------	--------------	---------------	--------------------

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	X	Vialidad	Infraestructura
2.2 Nombre del requerimiento:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JUAN ALIGAN , SECTOR DE PAQUIUKO, RUMILOMA, PARROQUIA DE GUANGOPOLO			2.3 ID Vía: RURAL
Desde:	CALLE JUAN ALIGAN			
Hacia:	CALLE JUAN ALIGAN			

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	X	SI	NO	X	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	NO	x
3.3 Afectaciones:	N/A	-	SI	NO	X	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	-	SI	NO	X	3.6 Porcentaje de consolidación:	20%			

Observaciones:

Observaciones:

3.7 Alcantarillado:	SI	NO	X	3.8 Agua Potable	SI	NO	X
---------------------	----	----	---	------------------	----	----	---

Observaciones:

Observaciones:

3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X	3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	X
-------------------------------	----	----	---	-------------------	-----------	-------------	---

En el sector no existe influencia directa del MetroQ

Residencial/Comercial

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención :			5.1.2 Estado del sitio de Intervención:	Bueno	Regular	X	Malo
5.1.3 Longitud / Ancho :	8.90 m	6.00 m					
5.1.4 Área (m2) :	53.40 m²		5.1.5 Capa de Rodadura :	lastre y empedrado			
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :	Para la construcción del muro se necesita el mejoramiento del sitio donde se va a colocar la base del muro de contención además de la compactación y estabilización de la rasante de la vía.						

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

EL VALOR REFERENCIAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA PARROQUIA.

10 . RECOMENDACIONES

LA OBRA SOLICITADA CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA INTERVENCIÓN

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible:

X

11.2 No Factible

12 . REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre:

BAYRON FARINANGO

12.2 Teléfono de contacto:

0999864048

12.3 Dirección:

SECTOR DE PAQUIUKO

12.4 Barrio en el que vive:

SECTOR DE PAQUIUKO

Elaborado por:

Revisado por:

Revisado por:

F:

ING. CARLOS GUTIÉRREZ S.

F:

ING. CESAR GALARZA

F:

ING. MÓNICA BARROS

TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA/FISCALIZACIÓN

DIRECTOR ZONAL DE HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Revisado por:

Revisado por:

Revisado por:

F:

DR. GABRIEL OCAMPO

DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA

F:

MSC. IVONNE ENDARA

DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA

F:

PSIC. FAUSTO COSTALES

DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Aprobado por:

SRA. ROSA MIREYA CÁRDENAS

ADMINISTRADOR/A ZONAL