

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/05/2024
Nro. TRÁMITE SITRA:	GADDMQ-AZVCH-2024-1545-E

10

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	ADMINISTRACIÓN VALLE DE LOS CHILLOS	1.2 Parroquia	GUANGOPOLO
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	VALLE DE LOS CHILLOS	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna	CENTRO POBLADO
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	131860	1.6 Ubicación:	https://www.google.com/maps/place/0%C2%B015'29.2%22S+78%C2%B026'59.5%22W/@-0.258123,-
1.7 Afectaciones / Protecciones:	SI	NO	x
1.8 Uso de Suelo:	URBANO		

1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas 17S-UTM-WGS84

X: 783847.90	Y: 9971510.06	(Inicio del Proyecto)	X: 783935.88	Y: 9971517.88	(Fin del Proyecto)
--------------	---------------	-----------------------	--------------	---------------	--------------------

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	Vialidad	X	Infraestructura
2.2 Nombre del requerimiento:	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE PARA LA CANCHA PRINCIPAL DE LA LIGA PARROQUIAL DE GUANGOPOLO, UBICADO EN LA CALLE MACHALA, CENTRO POBLADO, PARROQUIA GUANGOPOLO			2.3 ID Via: URBANO
Desde:	CALLE MACHALA			
Hacia:	CALLE MACHALA			

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	SI	x	NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	x	SI	NO
3.3 Afectaciones:	N/A	SI	NO	x	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	x	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	SI	NO	x	3.6 Porcentaje de consolidación:	95%			

Observaciones:



Observaciones:

3.7 Alcantarillado:	SI	X	NO	3.8 Agua Potable	SI	X	NO
---------------------	----	---	----	------------------	----	---	----

Observaciones:

Observaciones:

3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X	3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	X
En el sector no existe influencia directa del MetroQ				Residencial/Comercial			

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención :	Vialidad		5.1.2 Estado del sitio de Intervención:					
5.1.3 Longitud / Ancho :	171.00 m	68.17 m	X	Bueno	Regular	Malo		
5.1.4 Área (m2) :	11657.07 m ²		5.1.5 Capa de Rodadura :		Cesped y hormigon			
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :	Para la realización del sistema de riego y drenaje se tiene contemplar, donde se colocará el cuarto de máquinas, además de excavaciones pequeñas a lo largo y ancho de la cancha para la colocación de las tuberías de drenaje y sistema de riego simultáneamente, los mismos serán identificados por una minuciosa evaluación del predio							

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

EL VALOR REFERENCIAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA PARROQUIA.

10 . RECOMENDACIONES

LA OBRA SOLICITADA CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA INTERVENCIÓN

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible: 11.2 No Factible:

12 . REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre: LENIN PAUCAR
 12.2 Teléfono de contacto: 0987323680
 12.3 Dirección: CENTRO POBLADO
 12.4 Barrio en el que vive: CENTRO POBLADO

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
ING. CARLOS GUTIÉRREZ S.	ING. CESAR GALARZA	ING. MÓNICA BARROS

TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA/FISCALIZACIÓN	DIRECTOR ZONAL DE HABITAT Y OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
DR. GABRIEL OCAMPO	MSC. IVONNE ENDAÑA	PSIC. FAUSTO COSTALES
DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA	DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Aprobado por:

SRA. ROSA MIREYA CÁRDENAS

ADMINISTRADOR/A ZONAL