

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/05/2024
Nro. TRÁMITE SITRA:	GADDMQ-AZVCH-2024-1580-E

6

**Administración Zonal Los Chillós** | Presupuestos Participativos 2024 - 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	ADMINISTRACIÓN VALLE DE LOS CHILLOS	1.2 Parroquia:	PINTAG
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	VALLE DE LOS CHILLOS	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna:	BARRIO CENTRAL
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	373932	1.6 Ubicación:	<a href="https://maps.app.goo.gl/KfVwoANofyyBMrTA">https://maps.app.goo.gl/KfVwoANofyyBMrTA</a>
1.7 Afectaciones / Protecciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/>	1.8 Uso de Suelo:	URBANO

1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas 17S-UTM-WGS84

X: 792150.00	Y: 9958900.00	(Inicio del Proyecto)	X: 792150.00	Y: 9958900.00	(Fin del Proyecto)
--------------	---------------	-----------------------	--------------	---------------	--------------------

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	<input type="checkbox"/> Espacio Público <input type="checkbox"/> Vialidad <input type="checkbox"/> Infraestructura
2.2 Nombre del requerimiento:	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESCULTURAS CULTURALES EN EL PARQUE CENTRAL, PARROQUIA PINTAG
2.3 ID Vía:	URBANO
Desde:	POR LA CALLE CALDAS
Hacia:	CALLE RIOFRIO

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	SI	X	NO		3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	X	NO	
3.3 Afectaciones:	N/A	-	SI	NO	X	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO	
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	-	SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	0%				

Observaciones:



Observaciones:

3.7 Alcantarillado:	SI	X	NO		3.8 Agua Potable	SI	X	NO	
---------------------	----	---	----	--	------------------	----	---	----	--

Observaciones:

Observaciones:



3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X		3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	
En el sector no existe influencia directa del MetroQ					Protección urbana patrimonial			

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención:					5.1.2 Estado del sitio de Intervención:	Bueno	Regular	Malo
5.1.3 Longitud / Ancho:	0.00 m	0.00 m	X		5.1.5 Capa de Rodadura:	ADOQUINADA		
5.1.4 Área (m2):	0.00 m²							
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención:	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESCULTURAS CULTURALES EN EL PARQUE CENTRAL, PARROQUIA PINTAG							

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

LEGALMENTE NO ES COMPETENCIA DE LA AZVCH

*Handwritten signature*



5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 \*Costo Referencial de la intervención:

USD:

\$0.00

SIN INCLUIR IVA

\*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas- EPMOP

6. ANÁLISIS JURIDICO

LEGALMENTE NO ES COMPETENCIA DE LA AZVCH

7. ANÁLISIS SOCIAL

LAMENTABLEMENTE NO ES COMPETENCIA DE LA AZVCH

8. FOTOGRAFÍAS

Fotografia 1



Fotografia 2



Fotografia 3



Fotografia 4



9. CROQUIS



10. RECOMENDACIONES		
NO SE REALIZA IMPLEMENTACIÓN DE ESCULTURAS		
11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)		
11.1 Factible:	<input type="checkbox"/>	11.2 No Factible <input checked="" type="checkbox"/>
12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE		
12.1 Nombre:	LCDA. ROSA ACOSTA SANTILLAN	
12.2 Teléfono de contacto:	0980204718	
12.3 Dirección:	CALLE CALDAS / PINTAG	
12.4 Barrio en el que vive:	CENTRAL DE PINTAG	
Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
F: 	F: 	F: 
ING. DAYSI VILLARREAL	ING. CESAR GALARZA	ING. MÓNICA BARROS
TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA/FISCALIZACIÓN	DIRECTOR ZONAL DE HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:
F: 	F: 	F: 
DR. GABRIEL OCAMPO	MSC. IVONNE ENDARA	PSIC. FAUSTO COSTALES
DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA	DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
Aprobado por:		
		
SRA. ROSA MIREYA CÁRDENAS		
ADMINISTRADOR/A ZONAL		

