

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 28/05/2024               |
| Nro. TRÁMITE SITRA:     | GADDMQ-AZVCH-2024-2320-E |

13

Administración Zonal Los Chillos

Presupuestos Participativos 2024 - 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA

|   |                                     |                       |              |                                  |   |        |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|---|--------|
| 1.1 Administración Zonal:                             | ADMINISTRACIÓN VALLE DE LOS CHILLOS |                       |              | 1.2 Parroquia                    | GUANGOPOLO  |        |
| 1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):       | VALLE DE LOS CHILLOS                |                       |              | 1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna | CENTRO POBLADO  |        |
| 1.5 N° Predio Intervención (referencial):             | N/A                                 |                       |              | 1.6 Ubicación:                   | <a href="https://www.google.com/maps/place/0%C2%B015'26.5%22S+78%C2%B026'57.5%22W/@-0.2573694,-">https://www.google.com/maps/place/0%C2%B015'26.5%22S+78%C2%B026'57.5%22W/@-0.2573694,-</a> |        |
| 1.7 Afectaciones / Protecciones:                      | SI                                  |                       | NO           | X                                | 1.8 Uso de Suelo:   | URBANO |
| 1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas 17S-UTM-WGS84 |                                     |                       |              |                                  |   |        |
| X: 783918.03  | Y: 9971521.49                       | (Inicio del Proyecto) | X: 783970.21 | Y: 9971428.93                    | (Fin del Proyecto)  |        |

2. REQUERIMIENTO

|                               |  |   |          |  |                 |        |
|-------------------------------|--|---|----------|--|-----------------|--------|
| 2.1 Tipo de Requerimiento:    | Espacio Público  | X | Vialidad |  | Infraestructura |        |
| 2.2 Nombre del requerimiento: | ADOQUINADO DE LA CALLE MACHALA DESDE EL ÚLTIMO TRAMO EJECUTADO HACIA EL FINAL DE LA CALLE, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO, PARROQUIA DE GUANGOPOLO |   |          |  | 2.3 ID Vía:     | URBANO |
| Desde:                        | CALLE MACHALA  |   |          |  |                 |        |
| Hacia:                        | HACIA EL FINAL DE LA CALLE   |   |          |  |                 |        |

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

|                          |     |   |    |  |    |   |                                  |     |  |    |   |    |  |
|--------------------------|-----|---|----|--|----|---|----------------------------------|-----|--|----|---|----|--|
| 3.1 Propiedad Municipal: | N/A | X | SI |  | NO |   | 3.2 Trazado vial (APROBADO)      | N/A |  | SI | X | NO |  |
| 3.3 Afectaciones:        | N/A | - | SI |  | NO | X | 3.4 Red Eléctrica:               | N/A |  | SI | X | NO |  |
| 3.5 Barrio Regularizado: | N/A | - | SI |  | NO | X | 3.6 Porcentaje de consolidación: | 95% |  |    |   |    |  |

Observaciones:

Observaciones:

|                     |    |   |    |  |                  |    |   |    |  |
|---------------------|----|---|----|--|------------------|----|---|----|--|
| 3.7 Alcantarillado: | SI | X | NO |  | 3.8 Agua Potable | SI | X | NO |  |
|---------------------|----|---|----|--|------------------|----|---|----|--|

Observaciones:

Observaciones:

|  |    |  |    |   |                       |           |  |             |   |
|--|----|--|----|---|-----------------------|-----------|--|-------------|---|
| 3.9 Interferencia con MetroQ:                        | SI |  | NO | X | 3.10 Uso de Suelo     | Comercial |  | Residencial | X |
| En el sector no existe influencia directa del MetroQ |    |  |    |   | Residencial/Comercial |           |  |             |   |

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

|   |   |          |  |   |   |         |      |
|---|---|----------|--|---|---|---------|------|
| 5.1.1 Sitio de Intervención :                 | Vialidad  |          |  | 5.1.2 Estado del sitio de Intervención: |   |         |      |
| 5.1.3 Longitud / Ancho :                      | 5.00 m  | 750.00 m |  | Bueno                                   | X | Regular | Malo |
| 5.1.4 Área (m2) :                             | 3750.00 m²  |          |  | 5.1.5 Capa de Rodadura :                |   |         |      |
|   |   |          |  | lastre y empedrado                      |   |         |      |
| 5.1.6 Detalles y alcance de la intervención : | Para realizar el adoquinado previo se debe tener en cuenta el replanteo del eje vial, identificación de pozos, sumideros, etc. Para posterior comenzar con la excavación, confirmación y compactación de las diferentes capas que conforman la capa de rodadura y luego continuar con el adoquinado |          |  |   |   |         |      |

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

EL VALOR REFERENCIAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA PARROQUIA.

10 . RECOMENDACIONES

LA OBRA SOLICITADA CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA INTERVENCIÓN

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible:

X

11.2 No Factible

12 . REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre:

EDISON SALAZAR

12.2 Teléfono de contacto:

0999255456

12.3 Dirección:

CENTRO POBLADO

12.4 Barrio en el que vive:

CENTRO POBLADO

Elaborado por:

Revisado por:

Revisado por:

F:

F:

F:

ING. CARLOS GUTIÉRREZ S.

ING. CESAR GALARZA

ING. MÓNICA BARROS

TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA/FISCALIZACIÓN

DIRECTOR ZONAL DE HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Revisado por:

Revisado por:

Revisado por:

F:

F:

F:

DR. GABRIEL OCAMPO

MSC. IVONNE ENDARA

PSIC. FAUSTO COSTALES

DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA

DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Aprobado por:

SRA. ROSA MIREYA CÁRDENAS

ADMINISTRADOR/A ZONAL