

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	06/05/2024
Nro. TRÁMITE SITRA:	GADDMQ-AZVCH-2024-1394-E

13

Administración Zonal Los Chillos

Presupuestos Participativos 2024 - 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	ADMINISTRACIÓN VALLE DE LOS CHILLOS	1.2 Parroquia	ALANGASÍ
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	VALLE DE LOS CHILLOS	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna :	LA UNIÓN
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	N/A	1.6 Ubicación:	https://maps.app.goo.gl/KpYCPzYf1fqdZfPF6
1.7 Afectaciones / Protecciones:	SI	NO	X
1.8 Uso de Suelo:	URBANO		

1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas 17S-UTM-WGS84

X: 788056.28	Y: 9966088.47	(Inicio del Proyecto)	X: 788083.22	Y: 9966191.04	(Fin del Proyecto)
--------------	---------------	-----------------------	--------------	---------------	--------------------

2. REQUERIMIENTO


2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	X	Vialidad	Infraestructura
2.2 Nombre del requerimiento:	ADOQUINADO, BORDILLOS DE LA CALLE RUMIÑAHUI DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA EL FIN DE LA CALLE, BARRIO LA UNIÓN, PARROQUIA ALANGASÍ.			2.3 ID Vía: URBANO
Desde:	ADOQUINADO EXISTENTE			
Hacia:	FIN DE LA CALLE RUMIÑAHUI			

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	X	SI	NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	NO	X
3.3 Afectaciones:	N/A	-	SI	NO	X	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	-	SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	60%		



3.7 Alcantarillado:	SI	NO	X	3.8 Agua Potable	SI	X	NO
---------------------	----	----	---	------------------	----	---	----



3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X	3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	X
En el sector no existe influencia directa del MetroQ				Residencial/Comercial			

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención :				5.1.2 Estado del sitio de Intervención:	Bueno	Regular	X	Malo
5.1.3 Longitud / Ancho :	110.00 m	8.00 m		5.1.5 Capa de Rodadura :	TIERRA			
5.1.4 Área (m2) :	880.00 m²							
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :	ADOQUINADO, BORDILLOS DE LA CALLE RUMIÑAHUI DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA EL FIN DE LA CALLE, BARRIO LA UNIÓN, PARROQUIA ALANGASÍ.							

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

EL VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA ESTÁ DENTRO DEL TECHO PRESUPUESTARIO DE LA PARROQUIA, POR LO TANTO ES FACTIBLE

5.3 Aspectos Presupuestarios

5.2.1 *Costo Referencial de la intervención:

USD:

\$55,880.00

SIN INCLUIR IVA

*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas- EPMOP

6. ANÁLISIS JURÍDICO

NO CUMPLE REQUISITO DE TRAZADO VIAL, POR LO TANTO NO ES FACTIBLE ✓

7. ANÁLISIS SOCIAL

LA OBRA SI ES VIABLE SOCIALMENTE, POR LO TANTO ES FACTIBLE

8. FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



9. CROQUIS



10. RECOMENDACIONES

LA VÍA SOLICITADA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS (ALCANTARILLADO + TRAZADO VIAL) PARA LA INTERVENCIÓN VIAL. ADICIONALMENTE SE REQUIERE REALIZAR ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PREDIOS PRIVADOS CON EL FIN DE ESTABILIZAR LA MESA DE LA VÍA.


11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible: 11.2 No Factible:

12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre: ECO. LIZ HIMMELDA MACHASILLA Q.
 12.2 Teléfono de contacto: 0993610402
 12.3 Dirección: CALLE RUMIÑAHUI
 12.4 Barrio en el que vive: BARRIO LA UNIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:  ING. RICARDO PÉREZ	F:  ING. CÉSAR GALARZA	F:  ING. MÓNICA BARROS
TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA/FISCALIZACIÓN	DIRECTOR ZONAL DE HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:  DR. GABRIEL OCAMPO	F:  MSC. IVONNE ENDARA	F:  PSIC. FAUSTO COSTALES
DIRECTOR/A ASESORÍA JURÍDICA	DIRECTOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR/A DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Aprobado por:



SRA. ROSA MIREYA CÁRDENAS
ADMINISTRADOR/A ZONAL

